

4G联网升级 - 错误 #1292

天津雅安桥 故障2 机器长期无响应

2021-03-16 09:46 - 郭 玖琳

状态:	已关闭	开始日期:	2021-03-16
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	郭 玖琳	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题版本:		解决版本:	
描述			
疑似串口通信没有任何响应了			
14:19:15(gprs.c:362) skip 10 bytes			
14:19:17(gprs.c:330) Already has pending request AT+CREG?			
, timeout 0.008			
14:19:17(gprs.c:539) AT command timeout: AT+CREG?			
14:19:17(gprs.c:752) ATC AT+CREG?			
timeout			
14:19:19(gprs.c:362) skip 10 bytes			
14:19:21(gprs.c:330) Already has pending request AT+CREG?			
, timeout 0.008			
14:19:21(gprs.c:539) AT command timeout: AT+CREG?			
14:19:21(gprs.c:752) ATC AT+CREG?			
timeout			
14:19:23(gprs.c:362) skip 10 bytes			
14:19:25(gprs.c:330) Already has pending request AT+CREG?			
, timeout 0.008			
14:19:25(gprs.c:539) AT command timeout: AT+CREG?			
14:19:25(gprs.c:752) ATC AT+CREG?			
timeout			

历史记录

#1 - 2021-03-16 10:14 - 郭 玖琳

有另外一块板子出现始终无法通讯上，怀疑与硬件有关
先研究一下

#2 - 2021-04-22 10:56 - 郭 玖琳

CPU故障
天津电路板寄回之后发现CPU过热

与长期工作在电源不稳定环境有关

#3 - 2021-04-22 10:57 - 郭 玖琳

- 状态 从 新建 变更为 已关闭

- % 完成 从 0 变更为 100

文件

session天津.log	9.62 KB	2021-03-16	郭 玖琳
---------------	---------	------------	------